

VENDAS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO Instrutherm Instrumento de Medição Ltda. Rua Jorge de Freitas, 274 - Freguesia do Ó São Paulo - SP - CEP: 02911-030

Vendas: (11) 2144-2800 – Ass. Técnica: (11) 2144-2820 Suporte Técnico: (11) 2144-2802 - Fax: (11) 2144-2801

E - mail : instrutherm@instrutherm.com.br

Site: www.instrutherm.com.br



MANUAL DE INSTRUÇÕES



LUXÍMETRO DIGITAL MODELO: LDR-225

1. Instalação

- Este instrumento é um instrumento digital de luminosidade de precisão, que pode ser utilizado para medir a luminosidade em ambientes fechados ou em campo.
- Está de acordo com a resposta espectral fotopica CIE, f'₁ < 6%.
- Co-seno totalmente corrigido para a incidência angular de luz.
- É um instrumento compacto, resistente e de fácil manuseio, devido à sua estrutura.
- O componente sensível à luz empregado neste instrumento é um foto-diodo de silício de alta estabilidade e durabilidade, em conjunto com um filtro de resposta espectral.

2. Característica

- · Display duplo de cristal líquido (LCD) de 4 dígitos
- · Sensibilidade espectral próxima à curva fotopico CIE
- Escala de medição: 0,01 a 999900 Lux / 0,001 a 99990 fc, escala automática em 5 passos
- · Resposta precisa e instantânea
- Medição integral de luminosidade
- · Medição de intensidade luminosa
- Função Data-Hold
- · Memória de dados com função de leitura
- Registro de valor de referência para medição de desvio relativo ou percentual
- Medição de ripple (ondulação) para função STRAY + LIGHT
- Funcão Time-Hold
- Função Point-Average
- Função de Comparador
- Função de desligamento automático
- Função de luz de fundo do display
- · Coleta de dados automática e interface RS-232

3. Especificações

- Escala de medição: 99,99 lux, 999,9 lux, 9999 lux, 99990 lux, (escala automática em 5 passos) 999900 lux / 9,999 fc, 999,9fc, 9999fc, 99990 fc Nota: 1fc = 10,76 lux
- Display de sobre escala: O display exibe o símbolo "OL"
- Resposta espectral: CIE fotopico (CIE curva de resposta do olho humano)
- Precisão espectral: Função CIE Vλ f'₁ ≤ 6%
- Resposta de co-seno: f'2 ≤ 2%
- Precisão: ± 3% da leitura ± 5 dígitos (calibrado com lâmpada incandescente padrão na temperatura de cor de 2856K)

Termos de Garantia

Este aparelho é garantido contra possíveis defeitos de fabricação ou danos, que se verificar por uso correto do equipamento, no período de 12 meses a partir da data de compra.

- a) Uso incorreto, contrariando as instruções.
- b) Violação do aparelho por técnicos não autorizados.
- c) Queda e exposição a ambientes inadequados.

Observações:

- Ao solicitar qualquer informação técnica sobre este equipamento, tenha sempre em mãos o nº da nota fiscal de venda da Instrutherm, código de barras e nº de série do equipamento.
- Ao enviar o equipamento para assistência técnica e o mesmo possuir certificado de calibração, deve ser encaminhada uma carta junto com o equipamento, autorizando a abertura do mesmo pela assistência técnica da Instrutherm.
- Caso a empresa possua Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma nota fiscal de simples remessa do equipamento para fins de trânsito.
- No caso de pessoa física ou jurídica possuindo isenção de Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma carta discriminando sua isenção e informando que os equipamentos foram encaminhados a fins exclusivos de manutenção ou emissão de certificado de calibração.
- \bullet Todas as despesas de frete (dentro ou fora do período de garantia) e riscos correm por conta do comprador.

12. Lista de Acessórios

Acessórios Fornecidos:


- Estojo
- 6 pilhas AAA
- Software
- Cabo RS-232.
- · Manual de instruções

Acessórios Opcionais (adquiridos separadamente):

- Estojo para transporte mod. ES-16
- Certificado de calibração

- Características de temperatura: ± 0,1% / °C
- Taxa de amostragem: 5 vezes por segundo
- Elemento sensível: Fotodiodo de silício com filtro de resposta espectral
- Capacidade da memória de dados Manual: 99 conjuntos de dados
- Capacidade de coleta de dados automática: 40000 conjuntos de dados
- Temperatura e umidade de operação: 0 a 40°C / 0 a 80% RH
- Temperatura e umidade de armazenagem: -10 a 50°C / 0 a 70% RH
- Alimentação: 6 pilhas tamanho AAA de 1.5V
- Vida útil das pilhas (típica): 100 horas (carbono-zinco)
- Comprimento do cabo da foto-célula: 150 cm (aprox.)
- Dimensões da foto-célula: 92 x 60 x 29 mm
- Dimensões do instrumento: 150 x 72 x 35 mm
- Peso: 320g

4. Descrição do Instrumento



- 1 Display LCD: Display de cristal líquido (LCD) de 4 dígitos com exibição máxima de 999900 e sinais de indicação dos valores medidos, símbolos de função e unidade e pontos decimais
- 2 Botão liga / desliga: Liga ou desliga o instrumento
- 3 Botão TIME: Alterna entre minuto : segundo (m:s) e Dia-Hora (D-H) no display
- 4 Botão Data-Hold:
 - ① Utilizado para reter os dados no display
- ② Pressione e segure este botão até o bip soar uma vez para ativar a luz de fundo. A luz de fundo vai desligar automaticamente depois de 30 segundos

5 Botão AVG: Ativa o modo ponto-mediano de medição

6 Botão SET: Inicia o modo de configuração:

Set01: Medição de ripple (ondulação) para modo STRAY + LIGHT

Set02: Retenção de tempo

Set03: Configuração de tempo real Set04: Medição de luminosidade integral

Set05: Configuração do valor Alto / Baixo do Comparador

Set06: Configuração do intervalo de tempo da coleta de dados automática.

7 Botão Lux / fc: Seleciona a unidade de medição de luminosidade

Fc = footcandle (pé vela). 1fc = 10,76 lux

8 Botão "△ / %": Pressione o botão "△ / %" para entrar no modo relativo, zerar o display e armazenar o valor do display como valor de referência. O indicador "△" será exibido no display. Pressione o botão "△ / %" mais uma vez para entrar no modo de medição relativa percentual. Caso o valor relativo seja zero, este modo não estará disponível. O indicador "REF" será exibido. Pressione o botão "-4" para sair do modo relativo.

9 Botão ←

- ① Entra / sai do modo de configuração ou armazena a configuração exibida
- ② Sai do modo ponto-mediano, modo relativo, modo de intensidade luminosa e modo de coleta de dados automática
- **10 Botão cd / COMP**: Entra no modo de intensidade luminosa ou modo comparador.

11 Botão MEM:

- ① Pressione uma vez para armazenar um conjunto de dados na memória
- ② Pressione por 3 segundos para entrar no modo de coleta de dados automática 12 Botões ▲▼: Alterna entre os modos de configuração ou aumenta / diminui o valor do parâmetro de configuração exibido

13 Botão READ:

- ① Entra no modo de leitura de dados da memória
- ② Pressione por 6 segundos para entrar no modo RS-232.

14 Fotocélula:

15 Entrada para adaptador AC (9V 100mA)


16 Saída RS-232



11. Iluminação Recomendada

Lugar	Ambiente	lux	Fc
<u> </u>	Sala de conferências, recepção	200 ~ 750	18 ~ 70
	Escritórios	700 ~	65 ~ 140
Escritório		1500	
	Sala de Projetos	1000 ~	93 ~ 186
		2000	
	Linha de produção e trabalhos	300 ~ 750	28 ~ 70
	visuais		
	Trabalho de inspeção	750 ~	70 ~ 140
Indústria		1500	
	Linha de montagem de peças	1500 ~	140 ~
	eletrônicas	3000	279
	Seção de embalagem e área de	150 ~ 300	14 ~ 28
	passagem		
Hotel	Áreas públicas e vestiários	100 ~ 200	9~18
	Recepção	200 ~ 500	18 ~ 47
	Caixa	750 ~	70 ~ 93
<u></u>		1000	11 12
Loja	Corredores e escadas interiores	150 ~ 200	14 ~ 18
	Vitrines e seção de	750 ~	70 ~ 140
	empacotamento	1500	
	Vanguarda	1500 ~	140 ~
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3000	279
	Enfermaria e almoxarifado	100 ~ 200	9 ~ 18
Hospital	Consultório	300 ~ 750	28 ~ 70
	Sala de operações	750 ~	70 ~ 140
	Pronto-socorro	1500	
	Auditório e ginásio interno	100 ~ 300	9 ~ 28
Escola	Sala de aula	200 ~ 750	18 ~ 70
	Laboratório, biblioteca e sala de	500 ~	47 ~ 140
	projetos	1500	l





5. Instruções de Operação

Aiuste de zero

O instrumento executa um ajuste automático de zero quando é ligado. Para este ajuste é necessário colocar a tampa da fotocélula.

5-1 Medição de luminosidade

- 1. Pressione o botão O para ligar o instrumento
- 2. Pressione o botão Lux / FC para selecionar a unidade desejada (Lux ou FC)
- 3. Remova a tampa da fotocélula e coloque-a na perpendicular em relação à fonte de luz
- 4. Leia o valor de luminosidade no display.
- 5. O usuário pode congelar a leitura encontrada no display pressionando o botão
- , No display serão exibidas as letras 'D-H' (Data Hold). Para sair desta função apenas pressione mais uma vez este botão.



5-2 Medição de "Ripple" (Ondulação)

Ao utilizar a função de medição de "ripple" para medir as ondas residuais em determinado local durante o dia, pode-se determinar a luminosidade real da fonte de luz e o valor de luminosidade gerada por esta fonte de luz à noite. Esta função elimina a necessidade de efetuar medições à noite.

- 1 Pressione o botão O para ligar o instrumento
- 2 Pressione o botão Lux / FC para selecionar a unidade desejada fc ou lux
- 3 Ligue a fonte de luz a ser medida
- 4 Remova a tampa da fotocélula e posicione-a perpendicularmente à fonte de luz
- 5. Pressione o botão **SET.** O indicador "SEt01" será exibido.
- 6. Pressione o botão ←. O indicador "STRAY + LIGHT" será exibido. O valor de luminosidade exibido no display é o valor STRAY (desvio) da fonte de luz, mais a medição do valor de luminosidade da fonte de luz (LIGHT).
- 7 Pressione o botão ← para armazenar o valor de luminosidade STRAY + LIGHT. O indicador "STRAY" será exibido.

- 8. Desligue a fonte de luz.
- 9. Pressione o botão

 novamente para armazenar o valor de luminosidade STRAY e exibir o calculo do valor real de luminosidade da fonte de luz (LIGHT) à noite. Os indicadores "LIGHT" e "D-H" serão exibidos.
- 10. Pressione o botão ← para sair deste modo.




5-3 Medição com a função Time-Hold

O valor de luminosidade medido através da função Time-Hold não é afetado por efeitos externos


- 1. Pressione o botão O para ligar o instrumento.
- 2. Pressione o botão Lux / FC para selecionar a unidade lux ou fc desejada.
- 3. Remova a tampa da fotocélula e posicione-a perpendicularmente à fonte de luz
- 4. Pressione o botão SET. O indicador "SEt01" será exibido.
- 5. Pressione o botão ▼ para mudar o modo de configuração para "SEt02".
- 6. Pressione o botão ←para entrar na configuração de segundos do cronômetro
- 7. Pressione os botões ▲▼ para selecionar os segundos desejados
- 8. Pressione o botão **TIME** para exibir o dia e a hora **(D-H)** ou pressione novamente para exibir os minutos e os segundos **(m-s)** configurados.
- 9. Pressione os botões ▲▼ para selecionar os minutos desejado
- 10. Pressione o botão ←para iniciar a contagem regressiva. É necessário deixar a área da fonte de luz livre do efeito de sombras.
- 11. Quando o cronômetro chegar a zero, o instrumento automaticamente retém o último valor medido. O indicador "TIME HOLD" é exibido.
 Pressione o botão ←para sair deste modo






Retenção

Clique em II na barra de menu. A janela mostrada abaixo irá aparecer.




Insira o tempo de retenção, e clique "OK" para confirmar.



Comparador

Clique em na **barra de menu**. A janela de comparação, mostrada abaixo, irá aparecer.



Configure o comparador e então clique no botão "Update" para confirmar. ${\it 33}$

Após desligar o equipamento todas as configurações de data e hora serão perdidas

5-4 Configuração de Data e Hora.

- 1. Pressione o botão O para ligar o instrumento.
- 2. Pressione o botão SET. O indicador "SEt01" será exibido.
- Pressione o botão ▼ duas vezes para mudar o modo de configuração para "SEt03".
- 4. Pressione o botão ←para entrar na configuração de segundos.
- Pressione os botões ▲▼ para configurar os segundos.
- 6. Repita os passos 4 e 5 para configurar minutos, hora e dia
- 7. Pressione o botão ←para finalizar a configuração de data e hora.
- 8. Pressione o botão **TIME** para exibir o dia e a hora (D-H), ou pressione novamente para exibir os minutos e os segundos (m-s) configurados





5-5 Medição Integral de Luminosidade.

O valor de luminosidade integral é o valor médio de energia luminosa medido pela taxa de fluxo, e é expressa em lumens-segundo. Também é possível medir qualquer quantidade fotométrica com base em unidades de tempo. Por exemplo, a lluminância pode ser integrada com o tempo para formar lux-hora ou footcandle-hora.

- 1 Pressione o botão O para ligar o instrumento
- 2 Pressione o botão Lux / FC para selecionar a unidade desejada
- 3.Remova a tampa da fotocélula e posicione-a perpendicularmente à fonte de luz.
- 4. Pressione o botão **SET.** O indicador "**Set01**" será exibido
- 5.Pressione o botão ▼ três vezes para mudar o modo de configuração para "SEt04".
- 6.Pressione o botão

 para iniciar a medição integral de luminosidade. O instrumento fixará uma escala para a medição. Os indicadores "lx-h" ou "fc-h" serão exibidos e o cronômetro será iniciado.
- 7.Se o valor de luminosidade medido estiver acima da escala fixada pelo instrumento, a medição será interrompida e a leitura será retida no display. O indicador "+"será exibido
- 8.A indicação máxima do valor integral de luminosidade é 999999. Quando este valor máximo for excedido, o número de integração pode ser verificado pela função Cycle (ciclo). O indicador "CYCLE NO. XX" será exibido. O valor máximo de ciclos é 99.

9. Pressione o botão ←para sair desse modo.



5-6 Operação e Configuração do Comparador

- 1 Pressione o botão O para ligar o instrumento.
- 2 Pressione o botão Lux / FC para selecionar a unidade desejada
- 3 Remova a tampa da fotocélula e posicione-a perpendicularmente à fonte de luz.
- 4 Pressione o botão SET. O indicador "SEt01" será exibido.
- 5 Pressione o botão ▼ quatro vezes para mudar o modo de configuração para "SEt05"
- 6 Pressione o botão ←para entrar no modo de configuração do comparador.
- 7 Pressione o botão ▼ para selecionar a unidade lux ou fc.
- 8. Pressione o botão $\stackrel{\cdot}{\hookrightarrow}$ para entrar no modo de configuração da escala de medição.
- 9. Pressione o botão ▼ para selecionar a escala de medição desejada
- 10 Pressione o botão para entrar no modo de configuração do limite alto do comparador. O indicador "+" será exibido.
- 11 Pressione os botões ▲▼ para ajustar o valor do limite alto
- 12 Pressione o botão ← para entrar no modo de configuração do limite baixo do comparador. O indicador "-" será exibido.
- 13 Pressione os botões ▲▼ para ajustar o valor do limite baixo
- 14 Pressione o botão ← para sair do modo de configuração do comparador
- 15. Pressione o botão cd/COMP por três segundos para entrar na função comparador. O indicador "COMP" será exibido.
- 16. Se o valor medido exceder os valores configurados, o indicador "+" ou "-" será exibido e o instrumento emite um "bip".
- 17. Pressione o botão ← para sair do modo comparador.






Obs: Os dados de hora e data serão apagados quando o aparelho for desligado.

· Intensidade Luminosa

Clique em na barra de menu. A janela abaixo irá aparecer.



Entre com a distância dentre a fonte de luz e o medidor e então clique "OK" para confirmar.

• RTC (Relógio em tempo real)

Clique em na barra de menu. A janela abaixo irá aparecer.



Clique em PC System Time para mostrar o tempo de sistema do PC ou Meter Time para mostrar o tempo do medidor.



Clique em para configurar data e hora do equipamento conforme o relógio do sistema (do computador)

5-7 Medição do Ponto-Médio

A função de medição do ponto-médio calcula a média de luz visível incidente sobre uma superfície pré-estabelecida. Como a área de detecção do instrumento é pequena, ela será multiplicada proporcionalmente à área a ser medida, através da função Point – Average.

- 1. Pressione o botão O para ligar o instrumento
- 2. Pressione o botão Lux / FC para selecionar a unidade desejada.
- 3. Remova a tampa da fotocélula e posicione-a perpendicularmente à fonte de luz.
- 4. Pressione o botão **AVG** para entrar na função Point-Average. A medição máxima é 99 pontos. O indicador "**AVG**" será exibido.
- Cada vez que a tecla **MEM** for pressionada, um valor será armazenado na memória. O indicador "AVG NO. XX" será exibido.
- Pressione o botão READ para efetuar o cálculo de média. O indicador "AVG" será exibido
- 7. Pressione o botão **MEM** cada vez que desejar adicionar um valor de luminosidade para o calculo de média. O display exibirá o valor médio apenas; o valor do ponto medido não será exibido. Pressione o botão **READ** novamente para alternar a exibição do display para mostrar o valor medido.
- 8. Pressione o botão ←para sair deste modo.



5-8 Medição de Intensidade Luminosa.

A intensidade luminosa é uma propriedade da fonte de luz, definida como a quantidade de fluxo luminoso emitido uniformemente em um ângulo sólido. A unidade básica de intensidade luminosa é a candela, igual a um lúmen por esterradiano. Para calcular a intensidade luminosa, a área do detector e a distância da fonte de luz devem ser conhecidas.

- 1 Pressione o botão O para ligar o instrumento.
- 2 Pressione o botão Lux / FC para selecionar a unidade desejada
- 3 Remova a tampa da fotocélula e posicione-a perpendicularmente à fonte de luz.
- 4 Pressione o botão **cd/COMP** para entrar no modo de configuração da distância. O indicador "m" será exibido.
- 5.Pressione os botões ▲▼ para definir a distância entre o "centro da fonte de luz" e o "nível base de medição". A distância pode ser definida de 0,01 até 9,99 metros

A medição deve ser executada em uma sala escura ou cômodo equivalente, onde a medição não possa ser influenciada por nenhuma outra luminosidade além daquela da fonte de luz. O detector do instrumento e a fonte de luz devem estar à uma distância de 10 vezes o tamanho da fonte de luz.

- 6. Pressione o botão ← para executar a medição de intensidade luminosa. O indicador "cd" será exibido.
- 7. Pressione o botão ← para sair deste modo.




5-9 Modo de coleta de dados manual e leitura de dados da memória:

1. Para memorizar a leitura:


Pressione o botão "**MEM**" cada vez que desejar armazenar um conjunto de dados na memória. O indicador "**M**" será exibido brevemente, juntamente com o endereço de memória. A capacidade total da memória é de 99 registros.

2. Para ler os dados gravados na memória:

- ① Pressione o botão "READ" para entrar no modo de leitura. O indicador "R" e o endereco de memória serão exibidos.
- ② Pressione os botões ▲▼ para selecionar o endereço de memória desejado e visualizar os dados.
- ③ Pressione "←" para sair desse modo.
- 3. Para apagar os dados armazenados na memória
- ① Pressione o botão 🌣 para desligar o instrumento.
- ② Pressione e segure o botão "**MEM**" e pressione o botão $^{\bigcirc}$ ligar o instrumento.
- O display exibirá o indicador "CLr yes". Pressione o botão ▼ para selecionar "YES" para apagar os dados ou "NO" para não apagar, e pressione o botão → para confirmar. Caso a opção YES tenha sido selecionada, os dados armazenados na memória serão apagados.







Na caixa de diálogo **Input Sampling Time**, coloque o tempo de amostragem e então clique "OK" para confirmar.

Taxa de amostragem do medidor:

(taxa na qual o medidor armazena leituras a grosso modo, de quanto o será registrado um dado.)

Clique no botão na Barra de Menu




Escolha a opção meter sampling rate logo em seguida será questionado se o tempo se baseará em segundos ou minutos.



Insira o tempo de amostragem e então clique no botão "OK" para confirmar.

Será exibido semelhante ao exemplo abaixo:




• Tempo de amostragem

Taxa de amostragem do PC

Escala de amostragem do PC: (taxa na qual o PC coleta as leituras enquanto está conectado ao medidor)

Clique na barra de menu



Escolha "PC Sampling Rate" e então clique no botão "OK".

29

5-10 Função de coleta de dados automática (auto datalogging)

1. Para configuração do intervalo de tempo.

- ① Pressione o botão 🌣 para ligar o instrumento.
- 2 Pressione o botão SET. O indicador "SEt01" será exibido.
- ③ Pressione o botão ▼ cinco vezes para alternar o modo de configuração para "SEt06".
- ④ Pressione o botão ← para entrar no modo de configuração do intervalo de tempo.
- ⑤ Pressione os botões ▲▼ para selecionar o intervalo de tempo deseiado, de 1s à 3min.
- ⑤ Pressione o botão ←para armazenar o intervalo selecionado.



2. Para entrar no modo de coleta de dados automática (auto datalogging)

- ① Pressione e segure o botão "MEM" até o bip soar três vezes para entrar no modo de coleta de dados automática. Cada vez que um conjunto de dados for armazenado na memória, o indicador "M" desaparecerá brevemente do display.
- ② A capacidade máxima da memória para coleta de dados automática é de 40000 conjuntos.
- ③ Pressione o botão "TIME" para exibir Dia-Hora (D-H) ou Minuto:Segundo (m:s).

56.78. 56.79.

3. Para limpar as informações armazenadas na memória


① Pressione o botão O para desligar o instrumento

② Pressione e segure o botão "**MEM**" e pressione o botão [♠] para ligar o instrumento. O display exibirá o indicador "**CLr yes**". Pressione o botão ▼ duas vezes. O display exibirá o indicador "**AUt CLr**". Pressione o botão ▼ para selecionar "YES" para apagar os dados ou "NO" para não apagar, e pressione o botão ⊶ para confirmar. Caso YES seja selecionado, todos os dados armazenados na memória serão apagados.



5-11 Comunicação RS232

Pressione o botão ^{*}**READ**" por 6 segundos. O "bip" vai soar uma vez para indicar que o modo de comunicação RS-232 está ativo.



5-12 Para desativar a função de desligamento automático.

O instrumento entra automaticamente em modo *stand-by* caso nenhum botão for pressionado por aproximadamente 30 minutos. Para desabilitar esta função:

① Pressione o botão 🌣 para desligar o instrumento

 $^{\circ}$ Pressione e segure o botão "HOLD" e pressione o botão $^{\circlearrowleft}$ para ligar o instrumento. A função de desligamento automático será desativada. O indicador

de desligamento automático O desaparecerá do display.

O modo de desligamento automático é ativado toda vez que o instrumento for ligado, mas é automaticamente desativado no modo de medição de luminosidade integral e no modo de coleta de dados automática (auto datalogging).

Como gerar um gráfico da medição


Clique no ícone da tela inicial do software. Selecione a medição desejada e clique em **Abrir**.

Após abrir a medição clique no ícone



Ⅲ sample	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		×
2			
Lx	Time	Value	
1	00-00:41:44	432.4	
2	00-00:41:46	433.5	
3	00-00:41:48	438.9	
4	00-00:41:50	439.6	
5	00-00:41:52	437.0	
6	00-00:41:54	438.4	
7	00-00:41:56	440.1	
8	00-00:41:58	442.2	
9	00-00:42:00	444.7	
10	00-00:42:02	441.9	
11	00-00:42:04	441.8	
12	00-00:42:06	443.0	
13	00-00:42:08	443.5	
14	00-00-42-10	444 1	

Por último clique em Concluir para encerrar o Assistente e visualizar os dados na planilha do Excel.




	A	В	С	D	E	F	G	Н
1	Lx	Time	Value					
2	1	00-00:02:5	628.3					
3	2	00-00:02:5	447.3					
4	3	00-00:03:0	403.5					
5	4	00-00:03:0	241.2					
6	5	00-00:03:1	220.7					
7	6	00-00:03:1	472.8					

6. Substituição das pilhas

- 1.Se a energia das pilhas estiver abaixo do nível operacional, o display exibirá o indicador . Nesta situação, é necessário substituir as pilhas.
- 2.Depois de desligar o instrumento, pressione a tampa do compartimento de pilhas na direção da flecha para abri-lo.
- 3.Remova as pilhas usadas do compartimento e instale seis novas pilhas de 1,5V.

7. Característica de Sensibilidade Espectral

 O sensor deste instrumento, em conjunto com o filtro, fornece ao medidor uma característica de sensibilidade espectral próximo à curva de Fotopico Vλ da C.I.E. (INTERNATIONAL COMISSION OF ILLUMINATION – Comissão Internacional de Luminosidade), como descrito no gráfico abaixo:



8. Manutenção

- 1.O disco de plástico branco da fotocélula deve ser limpo com pano seco quando necessário.
- 2.Não armazene o instrumento em locais com temperatura e umidade excessivamente altas.(em caso de dúvidas consulte o capítulo
- "3.Especificações")
- 3.O nível de referência, como indicado no painel do instrumento, é o topo do globo da fotocélula.
- 4.0 intervalo de calibração do instrumento varia de acordo com as condições operacionais, mas geralmente a sensibilidade diminui em proporção direta ao produto da intensidade de luminosidade pelo tempo operacional. Para manter a precisão básica do instrumento, a calibração periódica é recomendada.

9. Níveis de luminosidade recomendados


1 FC (footCandle) = 10.76 Lux

Para que o usuário tenha em mãos os valores-base a serem encontrados nos diversos ambientes deverá consultar normas que tratem do assunto. Uma das normas que trata da *iluminação de interiores* é a norma **NBR-5413.**

10. Software

RS232 Hardware de Fiação Cabo de Comunicação

O lado phono do plug do cabo RS-232 para comunicação conecta-se a entrada RS-232 do medidor. Veja o diagrama abaixo para informação da fiação.




Entrada de série do computador para cabo de interface.

O lado DB-9 do cabo de comunicação do computador de interface conecta-se a entrada do PC. Veja o diagrama abaixo para informação de fios. Note que um adaptador USB pode ser usado.



Configurações RS232 9600, N, 8, 1 Ao selecionar o arquivo e clicar em **Abrir** automaticamente terá início o Assistente de importação de texto.

Na primeira etapa clique em Avançar.




Na segunda etapa selecione a opção tabulação e Avançar novamente.




Exportando dados para o Excel

Aplicar para Excel

ABRA o Microsoft Excel. Selecione o menu Dados / Importar dados externos/Importar dados (conforme o exemplo que segue).




Será exibida a tela para seleção do arquivo a ser importado. Antes de mais nada clique na caixa **Arquivos do tipo** e selecione a opção **Todos os arquivos.**



Protocolo RS-232

Transferência On-line (14 bytes de data para PC)



Byte8	Byte9	Byte10	Byte11	Byte12	Byte13	Byte14
Sign0	Sign1	Sign2	Sign3	Sign4	Sign5	End03

Detalhes:

- (2) Byte inicial (Byte 1)
- (2) Assinar:



(X): Não importa

Sign0	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
1	Up%	REF	HOLD(D-H)	Up-AVG	ZERO(x)	CAL	COMP	RELΔ

Sign 1	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
1	STRAY	Down +	Light	lx	fc	cd	-h(lx)	-h(fc)

Sign2	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
1	Down-AVG	READ	Cycle	Auto		Up+	Bettery	MMLL x 1

Sign3	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
1	Down%(x)	Time-Hold	m-s	D-H	Stop(x)	INTV	Start(x)	NO.


Sign4	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
1	hhll x 0.1	hhll x 0.01	hhll x 0.001	MMLL x 0.1	MMLL x 0.01	MMLL x 0.001	m	ft

Sign5	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
1	(x)	(x)	CLR	Full	Setup	M	MM-SS	DD-HH

2. Baixar dados da memória

Clique no botão . A janela DataLogger, mostrada abaixo, irá aparecer.





Cada linha corresponde a uma medição realizada. Clique sobre um dos conjuntos e será exibida uma lista detalhada, como exemplificado acima.

Como deletar os dados contidos na memória (através do software)

Clique no botão para acessar a memória do equipamento. Em seguida clique na numeração abaixo do campo **Free Memory.** Será exibida uma tela de aviso como mostrado abaixo.





Pressione OK para confirmar

3) Gravando dados manualmente

Pressione o botão MEM para armazenar uma leitura. O símbolo "M" irá piscar uma vez.

Como baixar os dados

1. Abrindo arquivos gravados no disco rígido

Clique no botão . E a janela Abrir irá aparecer, conforme a figura abaixo



Selecione o arquivo desejado e clique em abrir

Valor MR (Byte6): 00~99

A:X MM: FF: OL Valor Cal: DDDD: FULL

(4) Parar Byte (Byte13)

"A" comando

02 + AAh + Ultima adição (3 bytes) + 03

Comandos: (Depois do comando A)

 $\begin{array}{ccccc} C-Reter & D-AVG & E-\\ Limpar & EEP & F-Lx/Fc \\ G-(\%) & H-Enter & J-MEM & K- \end{array}$

Acima L – Leitura

N – Baixo O – Desligar P – Auto Rec M –

Responder 1339R X - Comp

Y - 02+DD+hh+mm+ss+Intv mm+Intv ss+03

Z - 02+CD+cd+CompStatus+CompH(2)+CompL(2)+03

Q - 02+Read Auto Rec + 03

Status do comparador

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
4	/u\	l v	Fc	Lx: x100	Lx: x10	Lx: x1	Lx: x0.1	Lx: x0.01
	(X)	Lx	rt.	Fc:: x 10	Fc:: x 1	Fc:: x 0.1	Fc:: x 0.01	Fc:: x 0.001

V + CompStatus + CompH (2) + CompL (2) - Setup Comp

W + mm + ss - Configurar Intv

S + mm + ss - Configurar tempo H

I + MM.mm - Configurar distancia cd

T + DD + hh + mm + ss - Configurar Tempo

Data: (Data1 x 256 + Data2) (**Lux**)

Logger Status

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
1	(x)	Data x100	Data x10	Data x1	Data x0.1	Data x0.01	Data x0.001	0L

 $Fc = Lux \times 0.0929$

Requerimentos e Instalação do Hardware

Requerimentos do Hardware:

PC Pentium III ou superior, leitor de CD's (CD-ROM), Porta COM (9 pinos) disponível, monitor VGA ou superior, no mínimo 16MBytes de RAM para execução do programa.

Instalação do Software:

- 1)Desligue toda a energia relacionada ao computador
- 2)Conecte o RS-232 a entrada COM 1;
- 3)Ligue toda energia relacionada.
- 4)Conecte a saída phono do plug do cabo RS232 ao medidor;
- 5)Inicie o sistema operacional do Windows 98/2000/XP;
- 6)Feche todas as outras aplicações;
- 7)Insira o disco no drive de CD;

Aguarde a execução automática para iniciar as instruções que são mostradas na tela.

Caso a execução não seja automática, clique duas vezes sobre o ícone **Meu Computador:**

Clique duas vezes sobre o ícone de seu leitor de CD's. Agora clique duas vezes sobre a pasta **Disk** e por ultimo clique duas sobre o arquivo **SETUP.EXE**.



Insira o nome do arquivo e então clique em "Salvar" para iniciar a gravação dos dados.

Gravação de dados

2) Gravando dados automaticamente


Mantenha o botão MEM no medidor por 3 segundos até você ouvir 3

bipes e o símbolo "INTV" aparecer no LCD. Pressione o botão para finalizar a gravação.

11) Clique na porta COM 1 (ou outra disponibilizada pelo computador)



12) Tela principal do software



Gravação de dados

1) Como salvar no disco rígido (PC)

Clique no botão . A caixa de diálogo abaixo irá aparecer

8). Será exibida a tela de boas-vindas. Clique em Next.



9). Na janela seguinte o usuário poderá escolher o local onde o programa será instalado.



- a) Clique em **Browser** para selecionar uma pasta diferente ou;
- b) Clique em **Next** para utilizar a pasta padrão (C:\Arquivos de Programas\Instrutherm\Light Meter Pro\Light Meter Pro).

10). Agora selecione o nome de exibição do programa no menu **Iniciar**; Em seguida clique em **Next** para finalizar a instação.





Operação de Comunicação

• Utilizando o software

1. Clique no menu "INICIAR" em "TODOS OS PROGRAMAS" (ou "PROGRAMAS") e clique em **Light meter pro** (**ou nome escolhido no momento da instação**).

